

日本建築学会東北支部 東北地方太平洋沖地震 災害調査速報（５）

2011年3月24日号

この報告は東京理科大学助教、佐藤大樹氏が撮影したものである。官城県名取市にある官城県農業高等学校の津波による被害である。鉄筋コンクリート造（3階）の校舎の1階が津波の被害にあった。鉄骨造の体育館も同様に津波の被害にあっている。いずれも津波による被害はない。

東北支部災害調査委員会
報告者 佐藤 大樹
東京理科大学

名取市 宮城農業高等学校

2011年3月20日撮影

東京理科大学

佐藤 大樹

位置関係

仙台
方面



宮城農業高校



宮城農業高等学校

P3



宮農 校舎 外観

P4



北側校舎北面



南側校舎北面



海水の高さ跡

中央校舎北面

宮農 校舎 外観

P5



北側校舎南面



耐震補強箇所

北側校舎北面



北側校舎北面



タイルの落下はない

宮農 北側校舎 1階

P6



宮農 北側校舎 1階

P7

海水の高さ跡



海水の高さ跡



宮農 北側⇒中央校舎 2階

P8



北側校舎南面



海水の高さ跡

宮農 中央校舎 1階

P9



宮農 体育館

P10



海水の高さ跡

宮農 体育館 内部

P11

天井やライトの落下
は無い



ブレースの損傷無し



海水の高さ跡




宮農 武道館

P12



天井やライトの落下
は無い



宮農 プレファブ棟

P13



ブレースの損傷無し

宮農 寄宿舍 外観

P14




タイルの落下はない

宮農 寄宿舍 内部

P15



海水の高さ跡



2階



ガラスの破損無し

宮農 ボイラー室

P16



海水の高さ跡