

日本建築学会東北支部  
東北地方太平洋地震調査速報

2011年3月23日号

東北支部災害調査委員会  
委員長 田中 礼治  
桜井

1. はじめに

本報告書は、宮城県松島町役場の防災課の桜井氏が撮影したものです。松島町の被害はさほど大きくなかったそうです。しかし、東松島町の被害は甚大であった。

東北関東大震災被災状況（松島町）

松島町高城（高城川・松島橋）

- ・水道管から漏水



松島町高城字町 31 隣（空き屋）

- ・地震により倒壊



高城（高城川・明神橋付近）

・津波遡上



松島町高城字町 72-4 (佐藤重男宅)

・地震により倒壊



松島町松島字浪打浜 10 (松島海岸駅前)

・駅前商店街津波浸水



松島町松島字普賢堂地内・国道 45 号 (松島オルゲールミュージアム前)



松島町磯崎字浜 1-2 (中央公民館)



松島町磯崎字長田 74-5 (コーポ西ノ浜)



東松島市小野



野蒜小学校正面（耐震補強されている）



野蒜小学校体育館前（校庭）



野蒜小学校前道路



野蒜小学校校庭



野蒜小学校向アパート（水位分かる）



野蒜小学校附近



野蒜貞山運河



貞山運河の橋に打ち寄せた車両



貞山運河の中に流された民家



野蒜運河から海をのぞむ



貞山運河の中の瓦礫



東名地区のコンビニエンスストア



東名地区の商店街



野蒜運河で仮設橋の設置を行う自衛隊その1



野蒜運河で仮設橋の設置を行う自衛隊その2



津波で2 km近く流された車両等①



津波で2 km近く流された車両②



J R仙石線の線路に乗り上げた車



東名駅

