

# 本震前後の建物被害の比較

九州大学大学院人間環境学研究院  
神野達夫・重藤迪子

## 調査概要

- 調査地域: 益城町
- 4/14 21:26 Mj6.5の後
  - 日程: 平成28年4月15日
  - 調査目的: 今後の詳細調査実施に向けた被害の概要の把握
  - 調査同行者: 佐藤浩章(電力中央研究所)、神野達夫(九州大学・教授)、佐藤利昭(九州大学・准教授)、重藤迪子(九州大学・助教)、安部良(九州大学・院生)
- 4/16 1:25 Mj7.3の後
  - 日程: 平成28年4月23日～25日(筑波大学・境教授との共同調査と並行して実施)
  - 調査目的: 本震の前後における被害状況の変化の把握
  - 調査同行者: 神野達夫(九州大学・教授)、重藤迪子(九州大学・助教)、中尾隆(九州大学・院生)



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後

No Photo



前震～本震



本震後

No Photo



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後

2016/4/25 13:14



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



本震後



前震前 (Googleストリートビュー)



前震～本震



※本写真のみ4月24日に撮影

本震後